

Service / Montage-Auftrag vom 09.03.2020

Firma:	Einkaufszentrum Vollmersbachtal	Techniker:	Thomas Klaes
Adresse:	Vollmersbacher Str. 63 55743 Idar-Oberstein	Auftrags-Nr.:	SA149340
Ansprechpartner:	Thomas Klaes	Debitor-Nr.:	15131
Weitere Techniker:		Angebots-Nr.:	
		Projekt-Nr.:	
		Externe WE-GLN:	
		Filial-Nr.:	4388093551439

Wartungsbericht

Betrachtungseinheiten an denen Wartungsarbeiten durchgeführt wurden	Dyn. Wartung	Mit Mängel	Ohne Mängel
SAR002129 / KABA SLM red.	W_ST_T0	X	
SAR016197 / unbekannt	W_RT_KB_T0	X	
SAR016198 / KABA SLM red.	W_ST_T0	X	
SAR016199 / Flexidoor	W_SCHNELLAUF	X	
SAR020688 / KABA SLM red.	W_ST_T0	X	
SAR020718 / KABA SLM red.	W_ST_T0	X	
SAR020719 / KABA SLM red.	W_ST_T0	X	
SAR020720 / REKO XA-1 red.	W_ST_T0	X	
SAR020721 / KABA SLM red.	W_ST_T0	X	
SAR028028 / unbekannt	W_RT_KB_T0	X	
SAR028029 / Stricker	W_SCHNELLAUF	X	
SAR113799 / Artikel für Fremdserviceartikel	W_SCHNELLAUF		X
SAR113800 / Artikel für Fremdserviceartikel	W_SCHNELLAUF		X
	Summe Gesamt	Mit Mängel	Ohne Mängel
	13	11	2



09.03.2020

Datum

Kunde: null

Techniker: Thomas Klaes



Management System
ISO 9001:2015
www.reko.com
ID: 0105071245

www.reko.de
Postanschrift: Trinkbornstr. 22, 56281 Dörrth





DIN 18650 | ASR 1.7 | EN 16005

Reko
BESTE ZUGÄNGE SCHAFFEN**Wartung Schiebetür 10 Jahr 2020**

Firma: Einkaufszentrum Vollmersbachtal
 Debitor: 15131
 Hersteller: Typ Tür:
 Tür:
 Gebäude: Bauteil:
 Standort: EKZ HE Innen Tür 4

SA: SA149340 SAR: SAR002129
 Ext. Info: NI7128-10425/HE-
 Typ Antrieb: SLM RED.
 Hersteller: GILGEN
 Antrieb:
 Anzahl Flügel: 2
 Etage:
 Raum: z
 Techniker: Thomas Klaes

Bauart:	ST
ST=Schlebetür; FT=Falltür; TST=Telekoptür	

Klassifizierung:	RS
------------------	----

MIT Mängel (siehe Liste)
 Ohne Mängel

Absicherung Schließkanten	
Hauptschließkante:	LEER Sonstiges:
Nebenschließkante:	LEER Sonstiges:
LS = Lichtschranke; PM = Präsenzmelder; SF = Schutzflügel	

SA149340 | Seite 1 / 2

10-jährige Prüfung - Mängel vorhanden - Fehlerkategorie	
Prüfungspunkt / Schiebetür	Ergebnis / Bemerkung
Motor Getriebeeinheit	0
Laufprofil - Trägerprofil / Laufbahn	1
Lauf-/Gegenrollen	1
Endlagedämpfung	0
Elektromechanische Verriegelung	0
Riemenspannung/ -verschleiß	0
Fahrflügel / Flügelabhängung	0
Bodenführung / Bodenführungsschiene	0
Abdichtung Mitte und Hinten	0
Zus. Schlösser (Boden-/Hakenriegelschloss)	0
Profil/Sicherheitsglas	0
Funktion der Impulsgeber	0
Größe des Erfassungsfeldes	0
Offenhaltezeit	0
NSK: Quetsch-; Scherkanten: Abst. W <200 mm/<500 mm	1
HSK: Einzugsanten: Abst. Fahrflügel zum Seitenteil >8 <30 mm	1
Absicherung Hauptschließkante	0
Öffnungs-/ Schließkraft /-kraft	0
NOT-AUS-Schalter/ NOT-AUF- Schalter	0
Notöffnungsmodul/Notakkuomodul	0
Manuelle Notentriegelung	0
Zulassung (z.B. Fluchtweg)	0
Probelauf/Gesamtfunktionsprüf. durchgeführt	Ja
Eintrag im Prüfbuch vorgenommen	Nein
Tür entspricht den Vorgaben der DIN 18660	nichterfüllt
Anzahl der Zyklen	0
Allgemeiner Zustand	
	2
1: Anlage neuwertig; 2: Guter Zustand unter Berücksichtigung des Nutzungsgrades; 3: Geringer Abnutzungsvorrat, Instandsetzung erforderlich zur Sicherstellung der Betriebssicherheit; 4: Kritisch! Sofortige Maßnahmen notwendig	
Nutzungsgrad	Hoch
Bemerkung	
Wartung und Prüfung durchgeführt. Laufbahn; Laufrollen, Antistatikbürsten verschlissen. quetsch-, Scheer- und Einzugsanten vorhanden. Schutzflügel empfohlen. Anlage in allen Funktionen getestet und in Funktion übergeben.	

Hotline **24/7**
01803 735673
 (9 Cent pro Minute)



SRG: SRG152134
 Deb: SAR: SAR002129
 FSUCHAN



FA
 Fachverband
 Türautomation
PARTNER

01 in Ordnung / 4 Mängel vorhanden / 3 nicht relevant		
Artikel Nr.	Anzahl	Beschreibung
010680	1	Laufbelag SLM 4,3m
011010	8	Laufrollen PU SLX/M/P/FFM
010487	2	Antistatikbürsten SLM
FREI	2	Freitextartikel Schutzflügel 970mm x 2165mm Fertigmaß RAL 9016



Techniker: Thomas Klaes

09.03.2020

Hotline **24/7**
01803 735673
(0 Cent pro Minute)



Managementsystem
 ISO 9001:2015

www.tuv.com
 ID: 8108071245

www.reko.de
 Postanschrift: Trinkbornstr. 22, 56281 Dörth

F PARTNER
 Fachverband
 Türautomatlon



DIN 18650 | ASR 1.7 | EN 16005

Reko
BESTE ZUGÄNGE SCHAFFEN**Wartung Schließgerät 10 Jahre 2020**

Firma: Einkaufszentrum Vollmersbachtal
 Debitor: 15131
 Hersteller: Typ Tür:
 Tür:
 Gebäude: Bauteil:
 Standort: EKZ HE Innen Tür 5 Rewe

SA: SA149340 SAR: SAR016198
 Ext. Info: NI7128-10425/HE-
 Typ Antrieb: SLM RED.
 Hersteller: GILGEN
 Antrieb:
 Anzahl Flügel: 2
 Etage:
 Raum: SEAP
 Techniker: Thomas Klaes

Bauart:	ST
ST=Schliebetür; FT=Falltür; TST=Teleskoptür	

Klassifizierung:	RS
------------------	----

MIT Mängel (siehe Liste) Ohne Mängel

Absicherung Schließkanten			
Hauptschließkante:	LEER	Sonstiges:	
Nebenschließkante:	LEER	Sonstiges:	
LS = Lichtschränke; PM = Präsenzmelder; SF = Schutzflügel			

SA149340 | Seite 1 / 2

0-10 Ordnung - 1-Mängel vorhanden 2-Mängel vorhanden

Prüfpunkte Schließgerät	0-10 Ordnung
Motor Getriebeeinheit	1
Laufprofil – Trägerprofil / Laufbahn	0
Lauf-/Gegenrollen	0
Endlagedämpfung	0
Elektromechanische Verriegelung	0
Riemenspannung/ -verschleiß	0
Fahrflügel / Flügelaufhängung	0
Bodenführung / Bodenführungsschiene	0
Abdichtung Mitte und Hinten	0
Zus. Schösser (Boden-/Hakenriegelschloss)	0
Profil/Sicherheitsglas	0
Funktion der Impulsgeber	0
Größe des Erfassungsfeldes	0
Offenhaltezeit	0
NSK: Quetsch-; Scherkanten: Abst. W <200 mm/<500 mm	1
HSK: Einzugsanten: Abst. Fahrflügel zum Seitenteil >8 <30 mm	1
Absicherung Hauptschließkante	0
Öffnungs-/ Schließkraft /-kraft	0
NOT-AUS-Schalter/ NOT-AUF- Schalter	0
Notöffnungsmodul/Notakkuomodul	0
Manuelle Notentriegelung	0
Zulassung (z.B. Fluchtweg)	0
Probelauf/Gesamtfunktionsprüf. durchgeführt	Ja
Eintrag im Prüfbuch vorgenommen	Nein
Tür entspricht den Vorgaben der DIN 18650	nichterfüllt
Anzahl der Zyklen	0
Allgemeiner Zustand	
Allgemeiner Zustand	2
1: Anlage neuwertig; 2: Guter Zustand unter Berücksichtigung des Nutzungsgrades; 3: Geringer Abnutzungsvorrat, Instandsetzung erforderlich zur Sicherstellung der Betriebssicherheit; 4: Kritisch! Sofortige Maßnahmen notwendig	
Nutzungsgrad	Hoch
Bemerkung	
Wartung und Prüfung durchgeführt. Quetsch-, Scheer- und Einzugsanten vorhanden. Schutzflügel empfohlen. Motor links Ölverlust. Antistatkbürsten verschlissen. Anlage in allen Funktionen getestet und in Funktion übergeben.	

Hotline **24/7**
01803 735673
(9 Cent pro Minute)



SRG: SRG152134
 Deb: 15131
 SAR: SAR016198
 FSUCHAN



F
 PARTNER
 Fachverband
 Türautomation

0-Inventur / 1-Materialkommanden (nicht relevant)		
Material-Nr.	Menge	Bezeichnung
FREI	1	Freitextartikel Schützflügel 970mm x 2165mm Fertigmaß RAL 9016
010184	1	ANTE Getriebemotor SLM
010487	2	Antistatikbürsten SLM



Techniker: Thomas Klaes

09.03.2020

Hotline **24/7**
01803 735673
(9 Cent pro Minute)



Management
 System
 ISO 9001:2015
 www.tuv.com
 ID 9105071248

www.reko.de
 Postanschrift: Trinkbornstr. 22, 56281 Dörth

FACHVERBAND
 TÜR-
 AUTOMATION
FA
 PARTNER



DIN 18650 | ASR 1.7 | EN 16005

Reko

BESTE ZUGÄNGE SCHAFFEN

Wartung Schiebetür 10 Jahr 2020

Firma: Einkaufszentrum Vollmersbachtal
 Debitor: 15131
 Hersteller Tür: Typ Tür:
 Gebäude: Bauteil:
 Standort: Seiteneingang außen Tür 1 Rewe

SA: SA149340 SAR: SAR020688
 Ext. Info:
 Typ Antrieb: SLM RED.
 Hersteller: GILGEN
 Antrieb:
 Anzahl Flügel: 0
 Etage:
 Raum: XA01
 Techniker: Thomas Klaes

Bauart:	ST
ST=Schlebetür; FT=Falltür; TST=Teleskoptür	

Klassifizierung: TO

MIT Mängel (siehe Liste)
 Ohne Mängel

Absicherung Schließkanten	
Hauptschließkante:	LEER Sonstiges:
Nebenschließkante:	LEER Sonstiges:
LS = Lichtschranke; PM = Präsenzmelder; SF = Schutzflügel	

SA149340 | Seite 1 / 2

DIN 18650 / 1-Mängel vorhanden 2-Funktionsprüfung

Prüfpunkt / Schiebetür	Ergebnis / Bemerkung
Motor Getriebeeinheit	1
Laufprofil – Trägerprofil / Laufbahn	1
Lauf-/Gegenrollen	1
Endlagedämpfung	0
Elektromechanische Verriegelung	0
Riemenspannung/ -verschleiß	0
Fahrflügel / Flügelaufhängung	0
Bodenführung / Bodenführungsschiene	1
Abdichtung Mitte und Hinten	0
Zus. Schlösser (Boden-/Hakenriegelschloss)	2
Profil/Sicherheitsglas	0
Funktion der Impulsgeber	0
Größe des Erfassungsfeldes	0
Offenhaltezeit	0
NSK: Quetsch-; Scherkanten: Abst. W <200 mm/<500 mm	1
HSK: Einzugsanten: Abst. Fahrflügel zum Seitenteil >8 <30 mm	1
Absicherung Hauptschließkante	0
Öffnungs-/ Schließkraft /-kraft	0
NOT-AUS-Schalter/ NOT-AUF-Schalter	0
Notöffnungsmodul/Notakkumodul	0
Manuelle Notentriegelung	0
Zulassung (z.B. Fluchtweg)	0
Probelauf/Gesamtfunktionsprüf. durchgeführt	Ja
Eintrag im Prüfbuch vorgenommen	Nein
Tür entspricht den Vorgaben der DIN 18650	nicht erfüllt
Anzahl der Zyklen	0
Zusammenfassung	
Allgemeiner Zustand	2
1: Anlage neuwertig; 2: Guter Zustand unter Berücksichtigung des Nutzungsgrades; 3: Geringer Abnutzungsvorrat, Instandsetzung erforderlich zur Sicherstellung der Betriebssicherheit; 4: Kritisch! Sofortige Maßnahmen notwendig	
Nutzungsgrad	Mittel
Bemerkung	
Wartung und Prüfung durchgeführt. Quetsch-, Scheer- und Einzugsanten vorhanden. Schutzflügel empfohlen. Bodenführungsgleiter, Antistatikbürsten, Laufbelag, Laufrollen verschlissen. Beide Motoren Ölverlust. Anlage in allen Funktionen getestet und in Funktion übergeben.	

Hotline 24/7
 01803 735673
 (1 Cent pro Minute)



SRG: SRG152134
 Deb: 15131
 SAR: SAR020688
 FSUCHAN



FACHVERBAND
 TÜR- und
 AUTOMATEN
 PARTNER

0 = in Ordnung / Material vorhanden / kein Antriebsantrag		
Artikelnummer	Menge	Bezeichnung
010174	2	Führungslüch (POM 600 CL schwarz)
FREI	2	Freitextartikel Schutzflügel 1090mm x 2450mm Fertigmaßen, RAL 7004
010487	2	Antistatikbürsten SLM
010184	2	ANTE Getriebemotor SLM
010680	1	Laufbelag SLM 4,3m
011010	8	Laufrollen PU SLX/MP/FFM



Techniker: Thomas Klaas

09.03.2020

Hotline **24/7**
01803 735673
(1 Cent pro Minute)



Management
System
ISO 9001:2015

www.tuv.com
ID 0106071249

www.reko.de
 Postanschrift: Trinkbornstr. 22, 56281 Dörth

FA
PARTNER
 Fachverband
 Türautomatlon

Wartung Schlebetür 10 Jahr 2020

Firma: Einkaufszentrum Vollmersbachtal SA: SA149340 SAR: SAR020718
 Debitor: 15131
 Hersteller: Typ Tür: Hersteller: GILGEN Ext. Info:
 Tür: Antrieb: Typ Antrieb: SLM RED.
 Gebäude: Bautell: Anzahl Flügel: 0
 Standort: Seiteneingang Innen Tür 2 Rewe Elage: Raum: XA01
 Techniker: Thomas Klaes

Bauart:	ST
ST=Schlebetür; FT=Falltür; TST=Teleskoptür	

Klassifizierung:	RS
------------------	----

MIT Mängel (siehe Liste)
 Ohne Mängel

Absicherung Schließkanten		
Hauptschließkante:	LEER	Sonstiges:
Nebenschließkante:	LEER	Sonstiges:
LS = Lichtschranke; PM = Präsenzmelder; SF = Schutzflügel		

SA149340 | Seite 1 / 2

Prüfungskriterium	Ergebnis / Bemerkung
Motor Getriebeeinheit	1
Laufprofil – Trägerprofil / Laufbahn	0
Lauf-/Gegenrollen	0
Endlagedämpfung	0
Elektromechanische Verriegelung	0
Riemenspannung/ -verschleiß	0
Fahrflügel / Flügelaufhängung	0
Bodenführung / Bodenführungsschiene	1
Abdichtung Mitte und Hinten	0
Zus. Schlösser (Boden-/Hakenriegelschloss)	0
Profil/Sicherheitsglas	0
Funktion der Impulsgeber	0
Größe des Erfassungsfeldes	0
Offenhaltezeit	0
NSK: Quetsch-; Scherkanten; Abst. W <200 mm/<500 mm	1
HSK: Einzugskanten: Abst. Fahrflügel zum Seitenteil >8 <30 mm	1
Absicherung Hauptschließkante	0
Öfnungs-/ Schließkraft /-kraft	0
NOT-AUS-Schalter/ NOT-AUF- Schalter	2
Notöffnungsmodul/Notakkuomodul	0
Manuelle Notentriegelung	0
Zulassung (z.B. Fluchtweg)	0
Probelauf/Gesamtfunktionsprüf. durchgeführt	Ja
Eintrag im Prüfbuch vorgenommen	Nein
Tür entspricht den Vorgaben der DIN 18650	nichterfüllt
Anzahl der Zyklen	0
Zustand des Nutzungsgrads	
Allgemeiner Zustand	2
1: Anlage neuwertig; 2: Guter Zustand unter Berücksichtigung des Nutzungsgrades; 3: Geringer Abnutzungsvorrat, Instandsetzung erforderlich zur Sicherstellung der Betriebssicherheit; 4: Kritisch! Sofortige Maßnahmen notwendig	
Nutzungsgrad	Hoch
Bemerkung	
Wartung und Prüfung durchgeführt. Bodenführungsgleiter, Antistatikbürsten verschlissen. Linker Motor Ölverlust. Anlage in allen Funktionen getestet und in Funktion übergeben.	

Hotline **24/7**
01803 735673
 (9 Cent pro Minute)



SRG: SRG152134
 Deb: 15131
 SAR: SAR020718
 FSUCHAN



th Fachverband
 Türautomat

FA
PARTNER

0. Inordnung: Materialnummern / Artikelnummern		
Artikelnummer	Menge	Bezeichnung
010487	2	Antistatikbürsten SLM
010184	1	ANTE Getriebemotor SLM
010174	2	Führungstück (POM 500 CL schwarz)
FREI	2	Freitextartikel Schutzflügel 1100mm x 2450mm vollglas, Aussparung für Bodenschloss 240mm x 90mm



Techniker: Thomas Klaes

09.03.2020

Hotline **24/7**
01803 735673
 (9 Cent pro Minute)



Management
 System
 ISO 9001:2016

www.tuev.com
 ID 0105071243

www.reko.de
 Postanschrift: Trinkbornstr. 22, 56281 Dörth

FA
 Fachverband
 Türautomation
PARTNER



DIN 18650 | ASR 1.7 | EN 16005

Reko
BESTE ZUGÄNGE SCHAFFEN**Wartung Schiebetür 10 Jahr 2020**

Firma: Einkaufszentrum Vollmersbachtal SA: SA149340 SAR: SAR020719
 Debitor: 15131 Hersteller Gilgen Typ Tür: SCHIEBETÜRE Ext. Info: Achtung das
 Tür: Gebäude: Rewe Einga Bauteil: Anzahl Flügel: 2 Typ Antrieb: SLM RED.
 Standort: Apotheke Eingang außen ML7 Etage: 00 Raum: XA01
 Techniker: Thomas Klaes

Bauart:	ST
ST=Schlebetür; FT=Falltür; TST=Teleskoptür.	

Klassifizierung:	RS
------------------	----

MIT Mängel (siehe Liste)
 Ohne Mängel

Absicherung Schließkanten	
Hauptschließkante:	LEER Sonstiges:
Nebenschließkante:	LEER Sonstiges:
LS = Lichtschränke; PM = Präsenzmelder; SF = Schutzflügel	

SA149340 | Seite 1 / 2

0: In Ordnung, 1: Mängel vorhanden, 2: Fehler relevant	
Funktionsbereich Schiebetür	Ergebnis / Bemerkung
Motor Getriebeeinheit	0
Laufprofil – Trägerprofil / Laufbahn	0
Lauf-/Gegenrollen	0
Endlagedämpfung	0
Elektromechanische Verriegelung	0
Riemenspannung/ -verschleiß	0
Fahrflügel / Flügelauflängung	0
Bodenführung / Bodenführungsschiene	0
Abdichtung Mitte und Hinten	0
Zus. Schlösser (Boden-/Hakenriegelschloss)	2
Profil/Sicherheitsglas	0
Funktion der Impulsgeber	0
Größe des Erfassungsfeldes	0
Offenhaltezeit	0
NSK: Quetsch-, Scherkanten: Abst. W <200 mm/<500 mm	1
HSK: Einzugsanten: Abst. Fahrflügel zum Seitenteil >8 <30 mm	1
Absicherung Hauptschließkante	0
Öffnungs-/ Schließkraft /-kraft	0
NOT-AUS-Schalter/ NOT-AUF- Schalter	0
Notöffnungsmodul/Notakkuomodul	1
Akku ist überaltert	X
Manuelle Notentriegelung	0
Zulassung (z.B. Fluchtweg)	0
Probelauf/Gesamtfunktionsprüf. durchgeführt	Ja
Eintrag im Prüfbuch vorgenommen	Nein
Tür entspricht den Vorgaben der DIN 18650	nichterfüllt
Anzahl der Zyklen	0
Zustand und Nutzungsgrad	
Allgemeiner Zustand	2
1: Anlage neuwertig; 2: Guter Zustand unter Berücksichtigung des Nutzungsgrades; 3: Geringer Abnutzungsvorrat, Instandsetzung erforderlich zur Sicherstellung der Betriebssicherheit; 4: Kritisch! Sofortige Maßnahmen notwendig	
Nutzungsgrad	Mittel
Fazit	
Wartung und Prüfung durchgeführt. Quetsch-, Scheer- und Einzugsanten vorhanden. Schutzflügel empfohlen. Notakku überaltert. Anlage in allen Funktionen getestet und in Funktion übergeben.	

Hotline **24/7**
01803 735673
 (9 Cent pro Minute)




SRG: SRG152134
 Deb: 15131
 SAR: SAR020719
 FSUCHAN



Fachverband
 Türautomation
FA
 PARTNER

Bestellungs-Merkmalen- und Hinweisent		
Artikel-Nr.	Menge	Bezeichnung
010095	2	Akku Multipower MP 12V, 1,2AH
FREI	2	Freitextartikel Schutzflügel 1100mm x 2430mm fertigmaß, ral7004



Techniker: Thomas Klaes

09.03.2020

Hotline **24/7**
01803 735673
(8 Cent pro Minute)



Management
System
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9106071248

www.reko.de
Postanschrift: Trinkbornstr. 22, 56281 Dörth

FA
PARTNER
Fachverband
Türautomation



DIN 18650 | ASR 1.7 | EN 16005

Reko

BESTE ZUGÄNGE SCHAFFEN

Wartung Schließgerät 10 Jahr 2020

Firma: Einkaufszentrum Vollmersbachtal
Debitor: 15131
Hersteller: Typ Tür:
Tür: Bautell:
Gebäude: EKZ Haupteingang Tür 3 außen
Standort: EKZ Haupteingang Tür 3 außen

SA: SA149340 SAR: SAR020720
Hersteller: REKO Ext. Info:
Antrieb: Typ Antrieb: XA-1 RED.
Anzahl Flügel: 0
Etage: Raum: XA01
Techniker: Thomas Klaes

Bauart:	ST
ST=Schlebetür; FT=Falltür; TST=Teleskoptür	

Klassifizierung:	RS
------------------	----

MIT Mängel (siehe Liste)
Ohne Mängel

Absicherung Schließkanten	
Hauptschließkante:	LEER Sonstiges:
Nebenschließkante:	LEER Sonstiges:
LS = Lichtschränke; PM = Präsenzmelder; SF = Schutzflügel	

SA149340 | Seite 1 / 2

Wartung / Mängelverzeichnis / Abnutzungsgrad

Wartung / Mängelverzeichnis	Abnutzungsgrad
Motor Getriebeeinheit	0
Laufprofil – Trägerprofil / Laufbahn	0
Lauf-/Gegenrollen	0
Endlagedämpfung	0
Elektromechanische Verriegelung	0
Riemenspannung/ -verschleiß	0
Fahrflügel / Flügelaufhängung	0
Bodenführung / Bodenführungsschleife	0
Abdichtung Mitte und Hinten	0
Zus. Schlösser (Boden-/Hakenriegelschloss)	0
Profil/Sicherheitsglas	0
Funktion der Impulsgeber	0
Größe des Erfassungsfeldes	0
Offenhaltezzeit	0
NSK: Quetsch-; Scherkanten; Abst. W <200 mm/<600 mm	1
HSK: Einzugschleifen; Abst. Fahrflügel zum Seitenteil >8 <30 mm	1
Absicherung Hauptschließkante	0
Öffnungs-/ Schließkraft /-kraft	0
NOT-AUS-Schalter/ NOT-AUF- Schalter	2
Notöffnungsmodul/Notakkuomodul	0
Manuelle Notentriegelung	0
Zulassung (z.B. Fluchtweg)	0
Probelauf/Gesamtfunktionsprüf. durchgeführt	Ja
Eintrag im Prüfbuch vorgenommen	Nein
Tür entspricht den Vorgaben der DIN 18650	nichterfüllt
Anzahl der Zyklen	993792
Zusammenfassung des Abnutzungsgrades	
Allgemeiner Zustand	2
1: Anlage neuwertig; 2: Güter Zustand unter Berücksichtigung des Nutzungsgrades; 3: Geringer Abnutzungsgrad, Instandsetzung erforderlich zur Sicherstellung der Betriebssicherheit; 4: Kritisch! Sofortige Maßnahmen notwendig	
Nutzungsgrad	Hoch
Bemerkung:	
Wartung und Prüfung durchgeführt. Quetsch-, Scheer- und Einzugschleifen vorhanden. Schutzflügel empfohlen, Antistatikbürsten verschlissen. Anlage in allen Funktionen getestet und in Funktion übergeben.	

Hotline **24/7**
01803 735673
(9 Cent pro Minute)



Mar 5/14
18C
www.tuv.com
ID 616971246

SRG: SRG152134
Deb: 15131
SAR: SAR020720
FSUCHAN



0110 Ordnung / Mängelvermerk / Nicht relevant		
Artikelnummer	Anzahl	Bezeichnung
FREI	1	Freitextartikel Schutzflügel 1300mm x 2450mm Fertigmaß RAL 7038
010268	2	Antistatikbürste



Techniker: Thomas Klaes

09.03.2020

Hotline **24/7**
01803 735673
(9 Cent pro Minute)



Management
System
ISO 9001:2015

www.tuv.com
ID 010971246

www.reko.de
Postanschrift: Trinkbornstr. 22, 56281 Dörth

FA
PARTNER
Fachverband
Türautomation



DIN 18650 | ASR 1.7 | EN 16005

Reko

BESTE ZUGÄNGE SCHAFFEN

Wartung Schließvorl. 10 Jahr 2020

Firma: Einkaufszentrum Vollmersbachtal
 Debitor: 15131
 Hersteller: Typ Tür:
 Tür:
 Gebäude: Bautell:
 Standort: Apotheke Eingang Innen ML8

SA: SA149340
 SAR: SAR020721
 Ext. Info:
 Typ Antrieb:
 Hersteller: GILGEN
 Antrieb:
 Anzahl Flügel: 0
 Etage:
 Raum: XA01
 Techniker: Thomas Klaes

Bauart:	ST
ST=Schlebetür; FT=Falltür; TST=Teleakoptür	

Klassifizierung:	RS
------------------	----

MIT Mängel (siehe Liste)
 Ohne Mängel

Absicherung Schließkanten		
Hauptschließkante:	LEER	Sonstiges:
Nebenschließkante:	LEER	Sonstiges:
LS = Lichtschränke; PM = Präsenzmelder; SF = Schutzflügel		

SA149340 | Seite 1 / 2

Prüfungspunkt	Ergebnis
Motor Getriebeeinheit	1
Laufprofil - Trägerprofil / Laufbahn	0
Lauf-/Gegenrollen	0
Endlagedämpfung	0
Elektromechanische Verriegelung	0
Riemenspannung/ -verschleiß	0
Fahrflügel / Flügelaufhängung	0
Bodenführung / Bodenführungsschiene	0
Abdichtung Mitte und Hinten	0
Zus.-Schlösser (Boden-/Hakenriegelschloss)	2
Profil/Sicherheitsglas	0
Funktion der Impulsgeber	0
Größe des Erfassungsfeldes	0
Offenhaltezeit	0
NSK: Quetsch-; Scherkanten: Abst. W <200 mm/<500 mm	1
HSK: Einzugsanten: Abst. Fahrflügel zum Seitenteil >8 <30 mm	1
Absicherung Hauptschließkante	0
Öffnungs-/ Schließkraft /-kraft	0
NOT-AUS-Schalter/ NOT-AUF- Schalter	0
Notöffnungsmodul/Notakkuomodul	0
Manuelle Notentriegelung	0
Zulassung (z.B. Fluchtweg)	0
Probelauf/Gesamtfunktionsprüf. durchgeführt	Ja
Eintrag im Prüfbuch vorgenommen	Nein
Tür entspricht den Vorgaben der DIN 18650	nichterfüllt
Anzahl der Zyklen	0
Zusammenfassung	
Allgemeiner Zustand	2
1: Anlage neuwertig; 2: Guter Zustand unter Berücksichtigung des Nutzungsgrades; 3: Geringer Abnutzungsvorrat, Instandsetzung erforderlich zur Sicherstellung der Betriebssicherheit; 4: Kritisch! Sofortige Maßnahmen notwendig	
Nutzungsgrad	Mittel
Bemerkung	
Wartung und Prüfung durchgeführt. Quetsch-, Scheer- und Einzugsanten vorhanden. Schutzflügel empfohlen. Linker Motor Ölverlust. Anlage in allen Funktionen getestet und in Funktion übergeben.	

Hotline **24/7**
01803 735673
 (0 Cent pro Minute)



SRG: SRG152134
 Deb: 15131
 SAR: SAR020721
 FSUCHAN



FACHVERBAND
 TÜRautomation
PARTNER

0=In Ordnung / Mangel vorhanden / Nicht relevant		
Aufgeboterstellungsnummer		
Artikelnummer	Anzahl	Beschreibung
FREI	2	Froltextartikel Schutzflügel 1100mm x 2430mm Fertigmaß ral7004
010184	1	ANTE Getriebemotor SLM



Techniker: Thomas Klaes

09.03.2020

Hotline **24/7**
01803 735673
(@ Cost pro Minute)



Management
System
ISO 9001:2015

www.tuv.com
ID 9108071248

www.reko.de
Postanschrift: Trinkbornstr. 22, 56281 Dörth

F
PARTNER
Fachverband
Türautomation



DIN 18650 | ASR 1.7 | EN 16005

Reko
BESTE ZUGÄNGE SCHAFFEN**Wartung Schnellaufjahr 2020**

Firma: Einkaufszentrum Vollmersbachtal SA: SA149340 SAR: SAR028029
 Debitor: 15131 Hersteller: ASSA ABLOY Ext. Info:
 Hersteller Typ Tür: Antrieb: Typ Antrieb:
 Tür: Anzahl Flügel: 0
 Gebäude: Bauteil: Etage: Raum: A
 Standort: Lager Getränke Techniker: Thomas Klaas

Bauart:	Falt
RT=Rolltor; RG=Rollgitter; Schnell=Schnellaufjahr; Sektion=Sektionaltor; Falt=Falttor	

Klassifizierung: RS

MIT Mängel (siehe Liste)
Ohne Mängel Funktionsweise Steuerung: S-AUF und S-ZU
S-AUF=Selbhaltung AUF; S-ZU=Selbhaltung ZU

SA149340 | Seite 1 / 2

Anforderung / Mängel / Mängel / Mängel / Mängel

Prüfpunkte /	Ergebnis / Bemerkung
Motor- und Konsolenbefestigung	2
Laufgeräusche u. Dichtheit	2
Nothandbetätigung u. elektr. Verriegelung	2
Bremswirkung, Nachlaufweg	2
Endschaltereinstellung und Funktion	0
Ketten - Fluchten, und Verschleiß	2
Kraftbegrenzung / (AUF-ZU) prüfen	2
Gewichtsausgleich prüfen	2
verschleißbarer Hauptschalter / Stecker	2
elektr. u. mechanische Funktion des Drucktasters	2
Funktion des Schlüsselschalter, Schloss schlieren	2
Funktion des NOT-AUS-Rasters	2
Berührungsloswirkende Schutzrichtung prüfen	2
Anschlüsse und Verdrahtung prüfen	2
Schleifseilsicherung prüfen	2
Notabschalten bei Fernbedieneinheit prüfen	2
Notöffnung (USV/Gegengewichtsanlage)	2
Fangvorrichtung vorhanden	2
Befestigung und Zustand	2
Schild: Vollständigkeit, Lesbarkeit	2
Federwelle	2
Schweißnähte der Achszapfen u. Konsolen	2
Achszapfen, Lager, Stellringe	2
Befestigung der Lagerkonsolen	2
Drahtseilauflage prüfen	2
Schellen und Splinte prüfen	2
Absicherung Quetsch- u. Scherstellen bis 2,5m	2
Zustand, Schmierung und Verschleiß	2
Sturmhaken/Sturmrollen/Verspanndreieck	2
Schlupftür, Verriegelung mit Antrieb	2
Mittelschmiere, Schmierrollenhalter und Laufrollen prüfen	2
Herstellereigenschaften - Vollständigkeit, Lesbarkeit	2
Schließkantenabsicherung - Zustand und Funktion	2
DW-Schaltereinstellung prüfen ggf. nachjustieren	2
Übertragungseinrichtungen - Kabel und Schläuche	2
Übertragungseinrichtungen - Batteriebestand prüfen	2
Torverschluss (Hauptschließkante) prüfen	2

SRG: SRG152134
 Deb: 15131
 SAR: SAR028029
 FSUCHAN



Hotline **24/7**
01803 735673
 (9 Cent pro Minute)



Management System
 ISO 9001:2015
 www.tuv.com
 ID 9105071249

www.reko.de
 Postanschrift: Trinkbornstr. 22, 56281 Dörth

FACHVERBAND
TÜR-AUTOMATION
PARTNER

0 = in Ordnung, 1 = Mangel vorhanden, 2 = nicht relevant	
Optosensoren prüfen und reinigen	2
Schleifanmessung	Ergebnis/Bemerkung
Bemerkung	Keine Wartung, slt existiert nicht mehr
Zustand und Nutzungsgrad	
Allgemeiner Zustand	1
1: Anlage neuwertig; 2: Guter Zustand unter Berücksichtigung des Nutzungsgrades; 3: Geringer Abnutzungsvorrat, Instandsetzung erforderlich zur Sicherstellung der Betriebsicherheit; 4: Kritisch! Sofortige Maßnahmen notwendig	
Nutzungsgrad	Hoch
Bemerkung	
Keine Wartung, slt existiert nicht mehr	



Techniker: Thomas Klaes

09.03.2020

Hotline **24/7**
01803 735673
(p Cent pro Minute)



Management
System
ISO 9001:2015

www.tuv.com
ID 9106071245

www.reko.de
 Postanschrift: Trinkbornstr. 22, 56281 Dörth

FA
 Fachverband
 Türautomat
PARTNER



DIN 18650 | ASR 1.7 | EN 16005

Reko

BESTE ZUGÄNGE SCHAFFEN

Wartung Rolltor KB-10, Jahr 2020

Firma: Einkaufszentrum Vollmersbachtal	SA: SA149340	SAR: SAR016197
Debitor: 15131	Hersteller: UNBEKANNT	Ext. Info: NI7128-10425/HE-
Hersteller: Typ Tür:	Antrieb: Typ Antrieb:	
Tür:	Anzahl Flügel: 2	
Gebäude: Bauteil:	Etage: SEAP	
Standort: Eingang dm Markt	Techniker: Thomas Klaes	

Bauart: RT
RT=Rolltor; RG=Rollgitter; Schnell=Schnellaufor; Sektion=Sektionaltor; Fall=Falltor

Klassifizierung: RS

Funktionsweise Steuerung: S-AUF und S-ZU
S-AUF=Selbsthaltung AUF; S-ZU=Selbsthaltung ZU

MIT Mängel (siehe Liste)

Ohne Mängel

SA149340 | Seite 1 / 2

Prüfung des Rolltorantriebs, Funktionale Prüfung

Prüfungspunkt	Ergebnis / Bemerkung
Motor- und Konsolenbefestigung	0
Laufgeräusche u. Dichtigkeit	0
Nothandbetätigung u. elektr. Verriegelung	2
Bremswirkung, Nachlaufweg	0
Endschaltereinstellung und Funktion	0
Ketten - Fluchten; und Verschleiß	0
Kraftbegrenzung / (AUF-ZU) prüfen	2
Gewichtsausgleich prüfen	2
verschleißbarer Hauptschalter / Stecker	0
elektr. u. mechanische Funktion des Drucktasters	2
Funktion des Schüsselschalter, Schloss schmieren	0
Funktion des NOT-AUS-Rasters	2
Berührungswirksame Schutzrichtung prüfen	2
Anschlüsse und Verdrahtung prüfen	0
Schlafseilsicherung prüfen	2
Notabschalten bei Fernbedieneinheit prüfen	2
Notöffnung (USV/Gegengewichtsanlage)	2
Fangvorrichtung vorhanden	0
Befestigung und Zustand	0
Schild: Vollständigkeit, Lesbarkeit	1
Federwelle	0
Schweißnähte der Achszapfen u. Konsolen	0
Achszapfen, Lager, Stellringe	0
Befestigung der Lagerkonsolen	0
Drahtseilauflage prüfen	2
Scheiben und Splinte prüfen	0
Absicherung Quetsch- u. Scherstellen bis 2,5m	0
Zustand, Schmierung und Verschleiß	0
Sturmhaken/Sturmrollen/Verspanndreieck	0
Schlupftür, Verriegelung mit Antrieb	2
Mittelscharniere, Scharnierrollenhalter und Laufrollen prüfen	0
Herstellerkennzeichen - Vollständigkeit, Lesbarkeit	1
Schließkantenabsicherung - Zustand und Funktion	0
DW-Schaltereinstellung prüfen ggf. nachjustieren	2
Übertragungseinrichtungen - Kabel und Schläuche	2
Übertragungseinrichtungen - Batteriestand prüfen	2
Torverschluss (Hauptschließkante) prüfen	0

SRG: SRG152134
Deb: 15131
SAR: SAR016197
FSUCHAN



Hotline **24/7**

01803 735673

(9 Cent pro Minute)



Management System
ISO 9001:2015

www.tuv.com
ID 3106071246

www.reko.de
 Postanschrift: Trinkbornstr. 22, 56281 Dörth



0: In Ordnung, 1: Mangel vorhanden, 2: Abwärtstrend	
Optosensoren prüfen und reinigen	2
Schleifrahmensund	Ergebnis/Bemerkung
- Bemerkung	Wartung und Prüfung durchgeführt. Kein Herstellerschild. Anlage in allen Funktionen getestet und in Funktion übergeben.
Wartung und Nutzungsgrad	
Allgemeiner Zustand	2
1: Anlage neuwertig; 2: Guter Zustand unter Berücksichtigung des Nutzungsgrades; 3: Geringer Abnutzungsvorrat, Instandsetzung erforderlich zur Sicherstellung der Betriebssicherheit; 4: Kritisch! Sofortige Maßnahmen notwendig	
Nutzungsgrad	Niedrig
Bemerkung	
Wartung und Prüfung durchgeführt. Kein Herstellerschild. Anlage in allen Funktionen getestet und in Funktion übergeben.	



Techniker: Thomas Klaes

09.03.2020

Hotline **24/7**
01803 735673
(2 Cent pro Minute)



Management
 System
 ISO 9001:2015

www.tuv.com
 ID 9105971246

www.reko.de
 Postanschrift: Trinkbornstr. 22, 56281 Dörth

FA
PARTNER
 Fachverband
 Türautomat



DIN 18650 | ASR 1.7 | EN 16005

Reko

BESTE ZUGÄNGE SCHAFFEN

Wartung Schnellaufator Jahr 2020

Firma: Einkaufszentrum Vollmersbachtal SA: SA149340 SAR: SAR016199
 Debitor: 15131 Hersteller: FLEXIDOOR Ext. Info: NI7128-10425/HE-
 Hersteller: Assa Abloy Typ.Tür: RR 300 RETAIL Typ Antrieb:
 Tür: Antrieb:
 Gebäude: Bauteil: Anzahl Flügel: 0
 Standort: Rewe Lager Etage: Raum: SEAP
 Techniker: Thomas Klaes

Bauart:	Falt
RT=Rolltor; RG=Rollgitter; Schnell=Schnellaufator; Sektion=Sektionaltor; Falt=Falltor	

Klassifizierung:	RS
------------------	----

MIT Mängel (siehe Liste)
 Ohne Mängel

Funktionsweise Steuerung:	S-AUF und S-ZU
S-AUF=Selbsthaltung AUF; S-ZU=Selbsthaltung ZU	

SA149340 | Seite 1 / 2

Einordnung in Mängelkategorien 2-jährig relevant

Prüfungspunkt	Ergebnis / Bemerkung
Motor- und Konsolenbefestigung	2
Laufgeräusche u. Dichtigkeit	2
Nothandbetätigung u. elektr. Verriegelung	2
Bremswirkung, Nachlaufweg	2
Endschaltereinstellung und Funktion	2
Ketten - Fluchten, und Verschleiß	2
Kraftbegrenzung / (AUF-ZU) prüfen	2
Gewichtsausgleich prüfen	2
verschleißbarer Hauptschalter / Stecker	2
elektr. u. mechanische Funktion des Drucktasters	2
Funktion des Schlüsselschalter, Schloss schlieren	2
Funktion des NOT-AUS-Rasters	2
Berührungsloswirkende Schutzleinrichtung prüfen	2
Anschlüsse und Verdrahtung prüfen	2
Schlafssicherung prüfen	2
Notabschalten bei Fernbedieneneinheit prüfen	2
Notöffnung (USV/Gegengewichtsanlage)	2
Fangvorrichtung vorhanden	2
Befestigung und Zustand	2
Schild: Vollständigkeit, Lesbarkeit	2
Federwelle	2
Schweißnähte der Achszapfen u. Konsolen	2
Achszapfen, Lager, Stellringe	2
Befestigung der Lagerkonsolen	2
Drahtseilauflage prüfen	2
Schelben und Splinte prüfen	2
Absicherung Quetsch- u. Scherstellen bis 2,5m	2
Zustand, Schmierung und Verschleiß	2
Sturmhaken/Sturmrollen/Verspanndreieck	2
Schlupftür, Verriegelung mit Antrieb	2
Mittelscharniere, Scharnierrollenhalter und Laufrollen prüfen	2
Herstellereckenzeichen - Vollständigkeit, Lesbarkeit	2
Schließkantenabsicherung - Zustand und Funktion	2
DW-Schaltereinstellung prüfen ggf. nachjustieren	2
Übertragungseinrichtungen - Kabel und Schläuche	2
Übertragungseinrichtungen - Batteriebestand prüfen	2
Torverschluss (Hauptschließkante) prüfen	2

SRG: SRG152134
 Deb: 15131
 SAR: SAR016199
 FSUCHAN



Hotline **24/7**
01803 735673
(p Cent pro Minute)




Management System
 ISO 9001:2015
 www.tuv.com
 10 9105071246

www.reko.de
 Postanschrift: Trinkbornstr. 22, 56281 Dörth

FACHVERBAND
TÜRAUTOMATION
PARNER

In Ordnung Mittel Nicht relevant	
Optosensoren prüfen und reinigen	2
Schleifanmessung	Graben / Bearbeitung
Bemerkung	Keine Wartung, sll existiert nicht mehr
Zustand und Nutzungsgrad	
Allgemeiner Zustand	1
1: Anlage neuwertig; 2: Guter Zustand unter Berücksichtigung des Nutzungsgrades; 3: Geringer Abnutzungsgrad, Instandsetzung erforderlich zur Sicherstellung der Betriebssicherheit; 4: Kritisch! Sofortige Maßnahmen notwendig	
Nutzungsgrad	Hoch
Bemerkung	
Keine Wartung, sll existiert nicht mehr	



Techniker: Thomas Klaes

09.03.2020

Hotline **24/7**
01803 735673
(# Cent pro Minute)



Management
System
ISO 9001:2016

www.tuv.com
ID 0108071245

www.reko.de
 Postanschrift: Trinkbornstr. 22, 56281 Dörth

FA
PARTNER
 Fachverband
 Türautomatlon



DIN 18650 | ASR 1.7 | EN 16005

Reko
BESTE ZUGÄNGE SCHAFFEN**Wartung/Rollo/KB 10 Jahr 2020**

Firma: Einkaufszentrum Vollmersbachtal SA: SA149340 SAR: SAR028028
 Debitor: 15131 Hersteller: UNBEKANNT Ext. Info:
 Hersteller Typ Tür: Typ Antrieb:
 Tür: Anzahl Flügel: 0
 Gebäude: Bauteil: Etage: Raum: ^
 Standort: Getränke Anlieferung Techniker: Thomas Klaes

Bauart:	RT
RT=Rolltor; RG=Rollgitter; Schnell=Schnellaufator; Sektion=Sektionaltor; Falt=Falltor	

Klassifizierung:	RS
------------------	----

Funktionsweise Steuerung:	S-AUF und S-ZU
S-AUF=Selbsthaltung AUF; S-ZU=Selbsthaltung ZU	

MIT Mängel (siehe Liste)
 Ohne Mängel

SA149340 | Seite 1 / 2

0=In Ordnung; 1=Mängel vorhanden; 2=Nicht relevant

Prüfungskriterium	Ergebnis/Bemerkung
Motor- und Konsolenbefestigung	0
Laufgeräusche u. Dichtigkeit	0
Nothandbetätigung u. elektr. Verriegelung	2
Bremswirkung, Nachlaufweg	0
Endschaltereinstellung und Funktion	0
Ketten - Fluchten, und Verschleiß	0
Kraftbegrenzung / (AUF-ZU) prüfen	2
Gewichtsausgleich prüfen	2
verschleißbarer Hauptschalter / Stecker	0
elektr. u. mechanische Funktion des Drucktasters	2
Funktion des Schlüsselschalter, Schloss schmieren	0
Funktion des NOT-AUS-Rasters	2
Berührungsloswirkende Schutzleinrichtung prüfen	2
Anschlüsse und Verdrahtung prüfen	0
Schlafssicherung prüfen	2
Notabschalten bei Fernbedieneinheit prüfen	2
Notöffnung (USV/Gegengewichtsanlage)	2
Fangvorrichtung vorhanden	0
Befestigung und Zustand	0
Schild: Vollständigkeit, Lesbarkeit	1
Federwelle	0
Schweißnähte der Achszapfen u. Konsolen	0
Achszapfen, Lager, Stellringe	0
Befestigung der Lagerkonsolen	0
Drahtsellaufage prüfen	2
Scheiben und Splinte prüfen	0
Absicherung Quetsch- u. Scherstellen bis 2,5m	1
Zustand, Schmierung und Verschleiß	0
Sturmhaken/Sturmrollen/Verspanndreieck	0
Schlupftür, Verriegelung mit Antrieb	2
Mittelscharniere, Scharnierrollenhalter und Laufrollen prüfen	1
Herstellerkennzeichen - Vollständigkeit, Lesbarkeit	1
Schließkantenabsicherung - Zustand und Funktion	0
DW-Schaltereinstellung prüfen ggf. nachjustieren	2
Übertragungseinrichtungen - Kabel und Schläuche	2
Übertragungseinrichtungen - Batteriebestand prüfen	2
Torverschluss (Hauptschließkante) prüfen	0

SRG: SRG152134
 Deb: 15131
 SAR: SAR028028
 FSUCHAN



Hotline **24/7**
01803 735673
(3 Cent pro Minute)



Management System
 ISO 9001:2015
 www.tuv.com
 ID 9108071248

www.reko.de
 Postanschrift: Trinkbornstr. 22, 56281 Dörth



0 = In Ordnung, 1 = Mangel vorhanden, 2 = Nicht relevant	
Optosensoren prüfen und reinigen	2
Schleifkraftmessung	Ergebnis/Bemerkung
Bemerkung	Wartung und Prüfung durchgeführt. Linke Führung gebrochen und verbogen. Schild, Herstellerkennzeichen weissen Mängel auf. Anlagene Funktionen getestet und in Funktion übergeben. Tor befindet sich auf der Fläche der Rewe Schmitt oHG
Zustand und Nutzungsgrad	
Allgemeiner Zustand	2
1: Anlage neuwertig; 2: Guter Zustand unter Berücksichtigung des Nutzungsgrades; 3: Geringer Abnutzungsvorrat, Instandsetzung erforderlich zur Sicherstellung der Betriebssicherheit; 4: Kritisch! Sofortige Maßnahmen notwendig	
Nutzungsgrad	Niedrig
Bemerkung	
Wartung und Prüfung durchgeführt. Linke Führung gebrochen und verbogen. Schild, Herstellerkennzeichen weissen Mängel auf. Anlagene Funktionen getestet und in Funktion übergeben. Tor befindet sich auf der Fläche der Rewe Schmitt oHG.	
Funktion	
Führung links breite 90mm Höhe 2770mm RAL 9010	

Angebotsgüterliste		
Artikelnr.	Menge	Bezeichnung
FREI	1	Freitextartikel Seitenführung links 90mm Breite, 2770mm Höhe
FREI	1	Freitextartikel Untersten 4 Lamellen 1550mm Länge, 80mm Höhe



Techniker: Thomas Klaes

09.03.2020

Hotline **24/7**
01803 735673
(9 Cent pro Minute)



Management
System
ISO 9001:2015

www.tuv.com
ID 0108071245

www.reko.de
 Postanschrift: Trinkbornstr. 22, 58281 Dörth

FACHVERBAND
TÜRautomation
PARTNER



DIN 18650 | ASR 1.7 | EN 16005

Reko

BESTE ZUGÄNGE SCHAFFEN

Wartung Schnellaufator Jahr 2020

Firma: Einkaufszentrum Vollmersbachtal SA: SA149340 SAR: SAR113799
 Debitor: 15131 Ext. Info:
 Hersteller: Assa Abloy Typ Tür: RR300 Retail Hersteller: Assa Abloy / Hanning Typ Antrieb: DCC 20
 Tür: Antrieb:
 Gebäude: Bauteil: Anzahl Flügel: 0
 Standort: Getränkelager Etage: Raum:
 Techniker: Thomas Klaes

Bauart:	Falt
RT=Rolltor; RG=Röllgitter; Schnell=Schnellaufator; Sektion=Sektionator; Fall=Falltor	

Klassifizierung: RS

Funktionsweise Steuerung:	S-AUF und S-ZU
S-AUF=Selbsthaltung AUF; S-ZU=Selbsthaltung ZU	

MIT Mängel (siehe Liste)
 Ohne Mängel

SA149340 | Seite 1 / 2

Prüfungspunkt	Prüfungsergebnis
Motor- und Konsolenbefestigung	0
Laufgeräusche u. Dichtigkeit	0
Nothandbetätigung u. elektr. Verriegelung	2
Bremswirkung, Nachlaufweg	0
Endschaltereinstellung und Funktion	0
Ketten - Fluchten, und Verschleiß	0
Kraftbegrenzung / (AUF-ZU) prüfen	2
Gewichtsausgleich prüfen	0
verschleißbarer Hauptschalter / Stecker	0
elektr. u. mechanische Funktion des Drucktasters	0
Funktion des Schlüsselschalter, Schloss schmieren	2
Funktion des NOT-AUS-Rasters	0
Berührungsloswirkende Schutzrichtung prüfen	0
Anschlüsse und Verdrahtung prüfen	0
Schlafssicherung prüfen	2
Notabschalten bei Fernbedieneinheit prüfen	2
Notöffnung (USV/Gegengewichtsanlage)	2
Fangvorrichtung vorhanden	2
Befestigung und Zustand	0
Schild: Vollständigkeit, Lesbarkeit	0
Federwelle	2
Schweißnähte der Achszapfen u. Konsolen	0
Achszapfen, Lager, Stellringe	0
Befestigung der Lagerkonsolen	0
Drahtsellaufage prüfen	2
Scheiben und Splinte prüfen	0
Absicherung Quetsch- u. Scherstellen bis 2,5m	0
Zustand, Schmierung und Verschleiß	0
Sturmhaken/Sturmrollen/Verspanndreieck	0
Schlupftür, Verriegelung mit Antrieb	2
Mittelschmiere, Schmierrollenhalter und Laufrollen prüfen	2
Herstellerkennzeichen - Vollständigkeit, Lesbarkeit	0
Schließkantenabsicherung - Zustand und Funktion	2
DW-Schaltereinstellung prüfen ggf. nachjustieren	2
Übertragungseinrichtungen - Kabel und Schläuche	2
Übertragungseinrichtungen - Batteriestand prüfen	2
Torverschluss (Hauptschließkante) prüfen	0

SRG: SRG152134
 Deb: 15131
 SAR: SAR113799
 FSUCHAN



Hotline **24/7**
01803 735673
(9 Cent pro Minute)



Management System
 ISO 9001:2015
 www.tuv.com
 ID 9166971245

www.reko.de
 Postanschrift: Trinkbornstr. 22, 56281 Dörth

FA
 Fachverband
 Türautomatlon
PARTNER

20 in Ordnung, 1) Mängel vorhanden, 2) nicht relevant	
Optosensoren prüfen und reinigen	2
Schließkraftmessung	2
- Bemerkung	Wartung und Prüfung durchgeführt. SLT Mängelfrei, jedoch Rammsschaden am Sturz. Tor befindet sich auf der Fläche der Rewe Schmitt oHG. Anlage getestet und in Funktion übergeben.
Zustand und Nutzungsgrad	2
Allgemeiner Zustand	2
1: Anlage neuwertig; 2: Guter Zustand unter Berücksichtigung des Nutzungsgrades; 3: Geringer Abnutzungsgrad, Instandsetzung erforderlich zur Sicherstellung der Betriebssicherheit; 4: Kritisch! Sofortige Maßnahmen notwendig!	
Nutzungsgrad	Mittel
Bemerkung	
Wartung und Prüfung durchgeführt. SLT Mängelfrei, jedoch Rammsschaden am Sturz. Tor befindet sich auf der Fläche der Rewe Schmitt oHG. Anlage getestet und in Funktion übergeben.	



Techniker: Thomas Klaes

09.03.2020

Hotline **24/7**
01803 735673
(0 Cent pro Minute)



Management
 System
 ISO 9001:2015
 www.tuv.com
 ID 9105071245

www.reko.de
 Postanschrift: Trinkbornstr. 22, 56281 Dörth

FA
 Fachverband
 Türautomation
PARTNER



DIN 18650 | ASR 1.7 | EN 16005

Reko
BESTE ZUGÄNGE SCHAFFEN**Wartung Schnellaufator Jahr 2020**Firma: Einkaufszentrum Vollmersbachtal
Debitor: 15131
Hersteller:
Tür:
Gebäude:
Standort:

Typ Tür:

Bautell:

SA: SA149340

Hersteller
Antrieb:

Anzahl Flügel: 0

Etage:

Techniker: Thomas Klaes

SAR: SAR113800

Ext. Info:
Typ Antrieb:

Raum:

Bauart:	Falt
RT=Rolltor; RG=Rollgitter; Schnell=Schnellaufator; Sektion=Sektionator; Falt=Falltor	

Klassifizierung:	RS
-------------------------	-----------

MIT Mängel (siehe Liste)
Ohne Mängel

Funktionsweise Steuerung:	S-AUF und S-ZU
S-AUF=Selbhaltung AUF; S-ZU=Selbhaltung ZU	

SA149340 | Seite 1 / 2

Einordnung / Mängel vorhanden / nicht relevant

Prüfungspunkt	Ergebnis/Anmerkung
Motor- und Konsolenbefestigung	0
Laufgeräusche u. Dichtigkeit	0
Nothandbetätigung u. elektr. Vorriegelung	2
Bremswirkung, Nachlaufweg	0
Endschaltereinstellung und Funktion	0
Ketten - Fluchten, und Verschleiß	0
Kraftbegrenzung / (AUF-ZU) prüfen	2
Gewichtsausgleich prüfen	0
verschleißbarer Hauptschalter / Stecker	0
elektr. u. mechanische Funktion des Drucktasters	0
Funktion des Schlüsselschalter, Schloss schlieren	2
Funktion des NOT-AUS-Rasters	0
Berührungsloswirkende Schutzrichtung prüfen	0
Anschlüsse und Verdrahtung prüfen	0
Schlafseilsicherung prüfen	2
Notabschalten bei Fernbedieninheit prüfen	2
Notöffnung (USV/Gegengewichtsanlage)	2
Fangvorrichtung vorhanden	0
Befestigung und Zustand	0
Schild: Vollständigkeit, Lesbarkeit	0
Federwelle	2
Schweißnähte der Achszapfen u. Konsolen	0
Achszapfen, Lager, Stellringe	0
Befestigung der Lagerkonsolen	0
Drahtsellaufage prüfen	2
Schelben und Splinte prüfen	0
Absicherung Quetsch- u. Scherstellen bis 2,5m	0
Zustand, Schmierung und Verschleiß	0
Sturmhaken/Sturmrollen/Verspanndreieck	0
Schlupf für Verriegelung mit Antrieb	2
Mittelscharniere, Scharnierrollenhalter und Laufrollen prüfen	2
Herstellerkennzeichen - Vollständigkeit, Lesbarkeit	0
Schließkantenabsicherung - Zustand und Funktion	0
DW-Schaltereinstellung prüfen ggf. nachjustieren	2
Übertragungseinrichtungen - Kabel und Schläuche	2
Übertragungseinrichtungen - Batteriestand prüfen	2
Torverschluss (Hauptschließkante) prüfen	0

SRG: SRG152134
Deb: 15131
SAR: SAR113800
FSUCHAN**Hotline 24/7**
01803 735673
(© Cent pro Minute)Management System
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 3106071245www.reko.de
Postanschrift: Trinkbornstr. 22, 56281 Dörth**FACHVERBAND**
Türautomation
PARTNER

0=In Ordnung, 1=Mangel vorhanden, 2=nicht relevant	
Optosensoren prüfen und reinigen	2
Schleifkraftmessung	1/2
-Bemerkung	Wartung und Prüfung durchgeführt. Mängelfrei Anlage getestet und in Funktion übergeben. Tor befindet sich auf der Fläche der Rewe Schmitt oHG
Zustand und Nutzungsgrad	
Allgemeiner Zustand	2
1: Anlage neuwertig; 2: Guter Zustand unter Berücksichtigung des Nutzungsgrades; 3: Geringer Abnutzungsvorrat, Instandsetzung erforderlich zur Sicherstellung der Betriebssicherheit; 4: Kritisch! Sofortige Maßnahmen notwendig	
Nutzungsgrad	Mittel
Bemerkung	Wartung und Prüfung durchgeführt. Mängelfrei Anlage getestet und in Funktion übergeben. Tor befindet sich auf der Fläche der Rewe Schmitt oHG



Techniker: Thomas Klaas

09.03.2020

Hotline **24/7**
01803 735673
(0 Cent pro Minute)



Management
 System
 ISO 9001:2015

www.tuv.com
 ID 9105071245

www.reko.de
 Postanschrift: Trinkbornstr. 22, 56281 Dörth

FACHVERBAND
TÜRAUTOMATION
PARTNER