



14. Juni 2012

Vertragsnummer: PB50080007 Kurzname: REWE Gruppe: BMA Intervall: 3 Monate Terminbeginn: Termin: 01.05.2012
 Status: ber

Standortanschrift:
 Brandmeldeanlage
 EKZ Idar-Oberstein
 Vollmerbachstraße 65
 55743 Idar-Oberstein

Standortbeschreibung:
 2 Akku 12Ah; Austausch:
~~01.05.2011 Bei Wartung~~
~~02/2012 Akkuwechsel.~~
 412016

Hinweise:
 Revisionsmeldung nur unter Tel.
 0911-656548800 Siemens!

Ansprechpartner: 0172-6516372
 Telefon: Herr Reichert

Mitteilung an den Betreiber:
 Bei Wartungsarbeiten keine autom. Weiterleitung der Alarme zur
 Feuerwehr/Wachdienst möglich!

Zeitdauer ca. ___ Std. Unterschrift Betreiber _____

Feuerwehr / Wachdienst:
 Wachdienst: Wagner Fulda 0661-9369-0; ID. 380401; Sek. Feuer
 Siemens Abmeldung ÜE nur per Fax 1. Tag vorher 0621-4561380
 Vordrucke bei BMZ. Sabo FSD u. Stö. BMA auch telef.
 HFM: FKH 302039 Vor wartung ELA abschalten. Läuft bei
 Stromeinschaltung
 an.

Stück	Fabrikat	Typ	Stück	Fabrikat	Typ
1	Esser IQ8 Control				
1	Esser Rauchmelder				
1	Laufkartendepot				
1	FSD + Adapter				
1	FNSS				
1	FBF				
1	Hauptmelderaufschaltung				
19	Esser Handmelder				

Bericht: Anlage i.O.
 Hinweis: Wiederholende TÜV-Prüfung
 seitens (212011 Pl), Fluchtwegpläne
 sind hier nicht lagen. Abgem. und
 Standort fehlt. Sollte vom Betreiber
 res. ausgl. werden.

Funktionseinschränkung: ja nein

Verbrauchsmaterial:

- Feuerwehr abgemeldet
- Wachdienst abgemeldet
- Sichtkontrolle Anlagenteile auf Befestigung
- Übertragung an (HFM)/Leitstelle/Wachdienst
- FSK geöffnet
- Signalgeber geprüft
- Melder lt. Wart.-Plan ausgelöst
- Anlage betriebsbereit übergeben, Zeit: 12:45 Uhr
- Prüfung Anlage gem. Sicherungskonzept
- Sichtkontrolle Anlagenteile auf Beschädigung/Beschmutzung
- Übertragung Störmeldung
- Anzeige- o. Betätigungseinrichtung
- Ansteuereinrichtungen prüfen
- Dokumentation prüfen (Vollständ./Richtigkeit)
- Austausch Geräte m. begrenzter Lebensdauer, sowie def. Teilen.
- Justage/Abgleich von Bauteilen
- Reinigen verschmutzter Anlagenteile
- Umgebungsbedingungen autm. Melder prüfen
- Revision beendet Fw. angemeldet (Systemzeit eingestellt)
- Revision beendet Wachdienst angemeldet

Messung: Baujahr AKKU: 2012 Alarmzähler alt: 396 neu: 417

Netzteil	Stromaufn.	Überbrück./Zeit	Akkuspg.	Ladespg.	AKKU 1	AKKU 2	AKKU 3	AKKU 4
BMZ	390mA	61h		13,48V	13,45V	73,96V		

ACHTUNG: Bei Wartungsarbeiten keine autom. Weiterleitung der Alarme zur Feuerwehr / Wachdienst möglich.

Idar-Oberstein 25.5.12 A. Leubel Dr. Reichert für Unterschrift nicht
 möglich bei Rückfragen Dr.
 Schmitt (Rewe)
 Ort Datum Monteur Kunde / Stempel / Unterschrift

-2170-261444 I-