

Wartungsvertrags Nr. 508002524 29
 Bauobjekt Nr. 004779
 Bauvorhaben Nr. BV068229
 Typ Auftrag Nr. 444303669
 Typ Artikelbedarf Nr. 444303670

ESSMANN
 LICHT LUFT SICHERHEIT

Wartungsbericht

Objektanschrift

Einkaufszentrum
 (ausgeschlossen Bereich Vögele)
 Vollmersbacher Str. 63
 55743 Idar-Oberstein

Vertragsanschrift

REWE Markt GmbH
 Zwiagniederlassung West
 Rewestr. 8
 50354 Hürth

Ansprechpartner vor Ort

Name: Manuela Schmidt
 Tel. Nr.: 0049 2233 9673 134
 Handy Nr.:
 E-Mail-Adresse: Udo.Heinen@rewe-group.com

Die Wartung wurde gemäß dem beauftragten *Wartungsumfang durchgeführt.
 *Wartungsumfang laut Geräteliste des Wartungsvertrags.

Zusätzlicher Aufwand an Verbrauchsmaterial, zur Instandsetzung der Lüftung- bzw. RWA- Anlage.
 (Nicht in der Wartungspauschale enthalten, z.B. Notstromakkus, Pyroauslöser)

Zusätzliche ausgeführte Arbeiten weiter auf separatem Aufmassblatt bzw. Angebots- Dokumentation

	Anzahl Service-Monteurs	Stunde je Service-Monteur	Datum
Prüfbuch ausgefüllt			

Reparaturangebot erstellen Mängel die bauseits durch den Kunden zu beheben sind
 (technische Daten auf der Seite 2 angeben und beschreiben)

DAS-8 DA Bereich Apotheke aussenputz-04

AKKUS müssen dringend getauscht werden

12V 0.8 Ah 2x

RWA- Anlage ist funktionsfähig RWA- Anlage ist nur bedingt funktionsfähig
 RWA- Anlage ist nicht funktionsfähig

Die Reparaturmaßnahmen wurden angewiesen durch Herrn/Frau: _____
 (Bitte in Blockschrift ausfüllen)

Funktion/Abteilung _____ Tel. _____

Für die ESSMANN Gebäudetechnik GmbH

ausgeführt: i. A. D.
 Unterschrift Service Monteur

Für den Kunden

anerkannt: Udo Heinen
 Unterschrift

(Name in Blockschrift)

Datum

(Name in Blockschrift)

Datum