

Wartung RWA - Anlage Prüfprotokoll

Kunde

REWE Markt GmbH, Rewestr. 8, 50354 Hürth-Efferen

Objekt

EKZ Idar-Oberstein, Vollmersbachstr. 63-65, 55743 Idar-Oberstein

Zuständig

Herr Reichert

Tel. 0172-6516372

RWA-Anlage bestehend aus:

beiliegender Geräteaufstellung

- 01. RWA Funktionsprüfung. Alle Klappen über Wartungsanschlüsse/Alarmkästen öffnen.
- 02. Rohranschlüsse auf Dichtigkeit prüfen.
- 03. Zylinder kontrollieren, Kolbenstange reinigen und ölen.
- 04. Thermo Elemente am TAVE (TAVZ) überprüfen ggf. austauschen.
- 05. Co²-Patronen in den Alarmkästen auf Gewicht überprüfen.
- 06. Endlagenverriegelung und Zylinderbefestigung kontrollieren.
- 07. Verriegelung der RWA Lichtkuppeln auf festen Sitz kontrollieren.
- 08. Schraubverbindung der mech. Verriegelung (MHV) kontrollieren.
- 09. Klappenscharniere ölen und Dichtungen überprüfen.
- 10. RWA Klappen schließen und auf festen Sitz prüfen.
- 11. Co²-Flaschen in Co²-Kasten eindrehen, auf festen Sitz prüfen und ggf. die Beschriftung erneuern.
- 12. Prüfprotokoll erstellen und Wartung im bauseits hinterlegten Prüfbuch eintragen (wenn vorhanden).
- 13. Prüfplaketten an Co²-Alarmkästen anbringen.

Festgestellte Mängel:

Gesamte Anlage wurde probegefahren, auf Funktionstüchtigkeit überprüft, eventl. Mängel festgehalten und in einem ordnungsgemäßen Zustand hinterlassen. Bei Mängelfreiheit in funktionsbereitem Zustand hinterlassen.

Unterschrift Monteur

inicipidad Siella Dales Desidenta SEART WIN STREET STREET STREET AND SECURED SEC

Nauheimer Lichtkuppeln Kunststoffverarbeitung



Bitte bei Zahlung und Rückfragen angeben.

Hans Börner GmbH & Co.KG · Postfach 1151 · 64561 Nauheim

EKZ Idar-Oberstein "MALL/VÖGELE/MÜHLENZ" Hr.Reichert 0172-6516372 Vollmersbachstr.63-65 555743 Idar-Oberstein

Packzettel

Packzettelnummer

Belegdatum 9.10.2019 Seite

39922 Kundennummer

Projektnummer

19938

WA

Auftragsnummer

42586

Ansprechpartner Herr Haase 06152/9764-29

Vertreter

25 Direktverkauf Wartungen vom 9.09.2014 Ihre Bestellnr. SCHRIFTLICH

Ihr Bestelltext CH.DINKELBORG T.02233-9673416 Gesamt-Brutto-Kg

1,000

Verpack.-Einh.

Kundenanschrift

REWE Markt GmbH Zweigniederlassung West Rewestr. 8 50354 Hürth - Efferen

Menge ME Art.Nr. Pickplatz Warenbezeichnung/Text

gepickte Menge

Versandart: Lieferung Lieferbedingung:

1 ST 4009900

WARTUNG der Rauchabzugsanlage gemäß Wartungsvertrag vom

Die Lieferung ist sofort bei Übernahme auf einwandfreien Zustand zu Überprüfen. Die ordnungsgemäße Montage wird bestätigt. Gegebenenfalls ist Antrag auf Tatbestandsaufnahme beim Transporteur zu stellen.

Transportfolien sind sofort zu entfernen! Lichtkuppeln sigd nicht stapelbar!

S. Filsmy



Instandsetzung der bauseitigen RWA-Anlage mit geom. freier Rauchabzugsfläche

Objekt:

EKZ Idar-Oberstein

Vollmersbacherstr. 63-65 55743 Idar-Oberstein

Bereich: Vögele

2 Stück Doppellichtkuppeln 110x454 cm

Geom. freie Öffnungsfläche: 2,95 m²/Doppellichtkuppel

Gesamt geom. freie Rauchabzugsfläche: 5,90 m²

Eingebaut: pneum. Hubzylinder, Typ: PODV32/12-500-8-12/6 Co-thermische Auslösung bei 68°C, Typ: TAVE – 40 gr.

Bereich: Mall

3 Stück Doppellichtkuppeln 110x454 cm

Geom. freie Öffnungsfläche: 2,95 m²/Doppellichtkuppel

Gesamt geom. freie Rauchabzugsfläche: 8,85 m²

Eingebaut: pneum. Hubzylinder, Typ: PODV32/12-500-8-12/6 Co-thermische Auslösung bei 68°C, Typ: TAVE – 40 gr.

Bereich: Mühlenz

1 Stück Doppellichtkuppeln 110x454 cm

Geom. freie Öffnungsfläche: 2,95 m²/Doppellichtkuppel

Gesamt geom. freie Rauchabzugsfläche: 2,95 m²

Eingebaut: pneum. Hubzylinder, Typ: PODV32/12-500-8-12/5

Co-thermische Auslösung bei 68°C, Typ: TAVE - 40 gr

<u>Mandauslösung mittels Co²-Motauslösekasten in einer Gruppe</u>

Typ: AK 10.5-RT-HA-R - 300 gr.

RUMA - LICHTIKUPPEL

TTP 1 OKO 120 × 270 Ag= 1,75 m2

TYP 2 OND 120 x 130 Mg = 1,30 m2

STAND 06/08/14



KUNSTSTOFFVERARBEITUNG NAUHEIMER LICHTKUPPELN Hans Börner GmbH v. Co. KG Rudolf-Diesel-Straße 8, 64569 Nauheim Telefon 0 6 152 / 9764-0 Telefox 0 6 152 / 9764-20 www.acryl.de